



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
GABINETE DO PREFEITO**

www.sumidouro.rj.gov.br

Ofício nº 178/GAB/2021

Sumidouro/RJ, 25 de agosto de 2021.

Referência: Requerimento n.º 034/2021


Ofício nº053/2021

Exmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, cordialmente, vimos pelo presente apresentar a Vossa Excelência resposta em anexo, acerca dos questionamentos constantes do expediente em referência.

Sendo estes os esclarecimentos, ao ensejo, renovamos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Elísio Peres da Silva

Prefeito

Ao

**Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sumidouro.
Vereador José Amarildo Pimentel.**

15:02 27/08/2021 000274 - C A M A R A M U N I C I P A L D E S U M I D O U R O



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Sumidouro
Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços Públicos e Meio Ambiente

Processo nº1732/2021

Referência: Requerimento nº034/2021, de autoria dos Vereadores Haroldo Suraty Gonçalves e Geison Jasmin Lampa.

À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Com relação aos questionamentos apontados pelo Requerimento referenciado, informamos que:

Inicialmente destacamos que a escavadeira parada próximo ao parque de exposições se trata de uma CDM 915 LiuGong modelo 2012, sendo que a mesma encontra-se com os defeitos abaixo relatados há aproximadamente 15 meses.

Ainda destacamos que a escavadeira apresentou os defeitos na localidade de Saibrera da Lagoa, sendo manuseada pelo operador de máquinas pesadas, Rogério Ferreira da Silva, e que o defeito foi constatado por Carlos Cezar Mattos, servidor responsável por exercer as atribuições do cargo de Diretor de manutenção de Veículos e Máquinas pesadas.

No que diz respeito ao reparo e se a licitação em aberto para os problemas apontados, a Secretaria Municipal de Obras informa que a máquina é importada o que dificulta a aquisição até de peças mais simples

que venham a ser necessárias para proceder com os reparos naturais que surgem com o passar do tempo, tendo em vista que o desgaste do maquinário é natural devido à grande demanda de serviços prestados.

Informamos também que a atual gestão não localizou o catálogo de peças da escavadeira, o que dificultou a formulação da descrição dos pedidos de reparo, pois para se proceder com o concerto do maquinário se faz necessário apontar onde o mesmo se encontra.

Esclarecemos que após as várias tentativas o defeito foi localizado e que a escavadeira apresenta defeitos na bomba hidráulica do giro e carretel do giro.

Ressaltamos que uma das poucas ou se não a única empresa na qual eram encontradas as peças no Brasil foi fechada, sendo assim a Secretaria de Obras necessitou entrar em contato com Torneiros Mecânicos, visando à instrução de como fazer um pedido para tais peças, pois como as mesmas não foram encontradas se faz necessário que as mesmas sejam confeccionadas, mas até o presente momento não obtivemos alguma resposta positiva para a confecção das peças necessárias.


Por fim, informamos que a Secretaria Municipal de Obras periodicamente vem tentando encontrar a solução para sanar os problemas do maquinário, pois a mesma é de grande importância tendo em vista que a escavadeira facilitaria e possibilitaria a prestação de serviços de grande necessidade e importância em todas as localidades/distritos do município.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Aproveitamos a oportunidade para expressar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Sumidouro, 25 de agosto de 2021.



Thales Abreu Vianna da Silva
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente
Mat:18.05.4060